

R05	L	D	E	R	T
A	85	30	12	4	380
A1	76	30	12	4	380
A5	110	40	10	7,5	400
A6	155	50	20	3	360
B	100	45	15	10	300
C	107,5	45	15	5	450
E	127	45	15	7	270
F	110	45	18	10	300
G	78	35	12	5	310
H	60	27	8	5	330
I	130	50	20	10	300
J	105	50	18	7	350
K	100	45	14	7,5	390
L	150	60	20	6	400
L1	140	60	20	6	400
M	110	40	20	40	300
M1	100	40	20	40	300
N	85	30	13	10	300
O	45	20	7	6	350
P	122,5	45	18	5	450
Q	102	45	14	7	430
S	120	45	15	5	350
W	102	44	15	5	400
Z	90	40	14	5	400
Z4	80	40	14	5	400
Z5	75	40	14	5	400